ПТО

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении № 2356/13

17 октября 2013 года

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Кузин Юрий Эдуардович, рассмотрев материалы дела/протокол № 08/329-р от 30 сентября 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 8, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7801465635, КПП 780101001, ОКПО 74810648, р/с 40702810400500009731, к/с 30101810000000000755, БИК 044030755, ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

ОГРН 1089847133485 от 03.04.2008.

С участием Доровой М.И., по доверенности от 01.07.2013

УСТАНОВИЛ

25 сентября 2013 года в результате проведенной проверки по адресу: Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 8, специалистом 1 категории отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Касаткиной И.А. выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее – Правил), утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, а именно:

- на лестничной клетке № 2 выявлено, отслоение окрасочного и отделочного слоев на стенах на 1 и 5 этажах, протечки с кровли - нарушены п. 3.2.8; 3.2.1 Правил;
- на лестничной клетке № 2 на площадке первого этажа имеются трещины и выбоины в полу - нарушен п. 4.8.4. Правил;
- выявлена поросль вдоль цокольной части здания со стороны лицевого фасада - нарушен п. 4.2.3.4 Правил;
- нарушено сопряжение водосточных звеньев, звенья имеют деформацию - нарушен п. 4.6.4.1 Правил;
- на лестничной клетке № 2 все электрощитки не закрыты на замки - нарушены п. 3.2.18, 5.6.2, 5.6.6 Правил;
- на лестничной клетке № 2 на первом этаже электропроводка соединена на скрутках - нарушены п. 5.6.2, 5.6.6 Правил;
- на фасаде выявлено захламление балконов - нарушены п. 3.5.8, 4.2.4.1 Правил;
- выявлено отслоение штукатурного слоя на бетонных основаниях (балконов) - нарушен п. 4.2.4.4 Правил;
- на лестничной клетке № 2 не выполнено мытье окон - нарушен п. 4.7.1 Правил;