

Нар. у. акт № 123

для уведомления и
внесения в ГРО
Техосб. № 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 2982/12

СОО «Жилкомсервис» № 1

Василеостровского района

Вх. № _____

« ____ » _____ 200 ____ г.

Государственная жилищная инспекция

Санкт-Петербурга,

Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Тратников Егор Иванович, рассмотрев материалы дела/протокол № 06/370-р от 26 ноября 2012 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, Беринга ул., д. 3; Наличная ул., д. 19; д. 21; д. 29, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» (далее - Общество).

Юридический адрес: 199106. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7801465635, р/с 40702810348000002621 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», дополнительный офис «Гаванский», к/с 301018109000000000790, БИК 044030790, КПП 780101001, ОГРН 1089847133485 от 03.04.2008 г.

С участием

представителя заинтересованных лиц

УСТАНОВИЛ

20 ноября 2012 года в ходе проведения проверки по государственному контролю соблюдения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 (далее - Правила) по адресам: Санкт-Петербург, Беринга ул., д. 3; Наличная ул., д. 19; д. 21; д. 29, главным специалистом отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Пономаревой Т.Ю. выявлены следующие нарушения пунктов Правил:

- 1 ул. Беринга, д.3
 - в подвальном помещении отсутствует освещение, чем нарушен п. 4.1.3.; 5.6.2.; 5.6.6. Правил;
 - отсутствует изоляция внутренних трубопроводов в подвальном помещении, в подвальном помещении в среднем отсеке (вход с л/к № 2) конденсат внутреннем трубопроводе, чем нарушен п. 4.1.9.; 3.4.1.; 4.1.1. Правил;
 - в помещении ИТП отсутствует крышка на ревизии, чем нарушены п.5.8.2.; 5.8.3. Правил;
 - не приняты меры по предотвращению сырости и замачивания оснований, фундаментов подвалов: в подвальном помещении, вход со второй л/к, в выгороженной части стоит вода, чем нарушен п.4.1.15; 4.1.1.; 4.1.3. Правил;
 - нарушено сопряжение водоприемных воронок с кровлей со стороны ул. Беринга, чем нарушен п. 4.2.1.11.; 4.6.1.26.; 4.6.4.1. Правил.

- 2 Наличная ул., д.19
 - не приняты меры по предотвращению увлажнения строительных конструкций от протечек кровли: на потолке л/к следы протечки, чем нарушен п. 4.6.1.28.; 4.10.2.1. Правил;
 - в чердачном помещении бытового мусор, чем нарушен п. 3.3.1.; 3.3.4. Правил;

СОО «Жилкомсервис № 1
Василеостровского района»

Вх. № 4117

29.12 2001 г.