

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор :

Заказчик (генподрядчик):

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1
Василеостровского района»

Подрядчик (субподрядчик):

Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Генезис» Замена оконных блоков

Стройка:

Вид деятельности по ОКЛП

Договор подряда (контракт)

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
по ОКПО	74810648	
по ОКПО		
по ОКПО	04997295	
ьности по ОКДП		
номер	E45729-3	
дата	25 августа	2017
Вид операции		

АКТ	Отчетный период	
	с	по
	25.08.17	29.09.2017

Номер документа	Дата составления
	я
2/2	29.09.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета № Замена оконных блоков по адресу: Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 27, ЛК 1-5

[illegible]

		№1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками V=0,0748+0,2856+0,3808+0,1215; Излп=18,401; Иэмм=14,621; НР=84% (110%*0,9*0,85); СП=48% (70%*0,85*0,8); 46-04-012-01; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	ТЕР46-04-012-01 (0)	100 м2	0,8627	2 068,92	1 864,66	204,26	122,29	73 812,4	29 600,62	2 576,44	1 941,3	0
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 Излп=18,401; Иэмм=10,969; Имат=4,394; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=1825,32*1,15; ЭММ=398,6*1,25; ЗПм=27,81*1,25; ТЗТ=170,75*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; 10-01-034-01; Деревянные конструкции	ТЕР10-01-034-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	100 м2 проема в	0,0748	14195,16	2099,12	498,25	34,76	1101 6,17	2889,22	408,8	47,84	3811,86

2.1	2.1	Блок оконный пластиковый одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (1100x1700)	№	м2	7,48	2972,88				2223 7,14			
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2. двухстворчатых Изп=18,401; Измм=10,578; Имаг=4,463; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=2004,91*1,15; ЭММ=430,02*1,25; ЗПм=27,81*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; 10-01-034-05; Деревянные конструкции	ТЕР10-01-034-0 5 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	100 м2 про емо в	0,121 5	14670,77	2305,65	537,53	34,76	1921 8,44	5154,79	690,85	77,71
3.1	3.1	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (900x1500)	МЦ	м2	12,15	4076,85				4953 3,73			

4	4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	ТЕР10-034-07	100 м ² проема в	0,2856	15560,31	2389,11	36	34,76	47086,95	12555,55	1621,44	182,68	15968,11
		Изп=18,401; Измм=10,592; Имам=4,425; ИР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=2077,49*1,15; ЭММ=428,8*1,25; ЗПм=27,81*1,25; ТЗТ=194,34*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; 10-01-034-07; Деревянные конструкции	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7											
4.1	4.1	Профиль доборный 100 мм	МЦ	м	81,6	568,68				46404,29				
4.2	4.2	Угловой соединительный профиль	МЦ	м	54,4	210,15				11432,16				
4.3	4.3	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (1050x1700)	МЦ	м ²	28,56	5427,69				155014,83				

5	5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	ТЕР10-034-08	100 м2 проемо в	0,3808	11347,75	1833,7	4,56	13,04	47497,35	12848,92	1908,18	91,37	15529,66
		Изм=18,401; Иэмм=10,537; Имат=4,512; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=1594,52*1,15; ЭММ=380,45*1,25; ЗПм=10,43*1,25; ТЗТ=149,16*1,15; ТЗТм=0,66*1,25; 10-01-034-08; Деревянные конструкции	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7											
5.1	5.1	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (1400x1700)	МЦ	м2	38,08	5173,14				196993,17				
6	6	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	ТЕР10-01-035-01	100 п. м	0,524	4488,98	253,92	18,16	0,79	16416,91	2448,33	106,87	7,62	10595,3

[illegible]

[illegible]

34811	121321,8	8045,89	2505,55	64411,05
2,76	9			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	Мат	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого			348112,76	121321,89	8045,89	2505,55	64411,05	617,69	8,73
Итого по неучтенным материалам			526655,14	0	0	0	526655,14	0	0
Итого			874767,9	121321,89	8045,89	2505,55	591066,19	617,69	8,73

№2														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Затаривание строительного мусора в мешки Изм=18,401; Имам=7,513; ИР=78%; СИ=50%; р69-15-01; Прочие ремонтно-строительные работы	ТЕРр69-15-01 (0)	1 т	5,124 28	26,65	9,05	0	0	2623, 2	853,34	0	0	677,58
ИТОГО:										2623, 2	853,34	0	0	677,58

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого			2623,2	853,34	0	0	677,58	5,28	0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
------------------------------------	--	----------	--------	------	---------	-----------	-----	-------------	------------------

Итого		877391,1	122175,23	8045,89	2505,55	591743,77	622,97	8,73
НДС	18%	157930,4	0	0	0	0	0	0
Итого		1035321,5	122175,23	8045,89	2505,55	591743,77	622,97	8,73

Коэффициент снижения: 0,9899999999382


Итого по акту выполненных работ №2 с учетом коэффициента снижения 1 024 968,27 руб. (один миллион двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей двадцать семь копеек) в т.ч. НДС (18%) 156351.09 руб. (сто пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один рубль девять копеек)

Заказчик (Генподрядчик)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик)

М.П.



подпись _____ расшифровка подписи
 подпись _____ расшифровка подписи
 подпись _____ расшифровка подписи

