

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена Постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор :

Заказчик (генподрядчик) :

Подрядчик (субподрядчик) :

Стройка :

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1  
 Василеостровского района»

Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Генезис»  
 Замена оконных блоков

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	74810648
по ОКПО	
по ОКПО	04997295
Вид деятельности по ОКДП	
номер	Е45729-3
дата	25 августа 2017
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Отчетный период	
с	по
25.08.17	29.09.2017

Номер документа	Дата составления
2/7	29.09.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета № Замена оконных блоков по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр., д. 67-1, ЛК 5

№ п/п	№ по смет е	Наименование работ и затрат	Обоснование	Ед. изм	Коли честв о	Стоимость единицы, руб				Общая стоимость, руб.				Материа лы
						Стоимость общая, руб	Основно й зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат ы	Всег о	Основно й зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат ы	
№1														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками V=0,153+0,063; Изп=18,401; Измм=14,621; НР=84% (110%*0,9*0,85); СП=48% (70%*0,85*0,8); 46-04-012-01; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	ТЕР46-04-012-0 1 (0)	100 м2	0,216	2 068,92	1 864,66	204,26	122,29	18 480,9 1	7 411,31	645,08	486,06	0
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 Изп=18,401; Измм=10,69; Имаг=4,519; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=1469,13*1,15; ЭММ=368,96*1,25; ЗПм=10,43*1,25; ТЗТ=137,43*1,15; ТЗТм=0,66*1,25; 10-01-034-02; Деревянные конструкции	ТЕР10-01-034-0 2 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	100 м2 про емо в	0,153	10448,28	1689,5	461,2	13,04	1762 2,89	4756,54	754,33	36,71	5737



2.1	2.1	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (1700x2250)	1	м2	15,3	3486				5333 5,8				
2.2	2.2	Профиль соединительный	МЦ	м	9	210,15				1891, 35				
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	ТЕР10-01-034-0 7	100 м2 про емо в	0,063	15560,31	2389,11	536	34,76	1038 6,83	2769,61	357,67	40,3	3522,38
		Изл=18,401; Иэмм=10,592; Имаг=4,425; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=2077,49*1,15; ЭММ=428,8*1,25; ЗПм=27,81*1,25; ТЗТ=194,34*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; 10-01-034-07; Деревянные конструкции	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7											
3.1	3.1	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно- откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (700x2250)	МЦ	м2	6,3	3630,15				2286 9,95				



4	4	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м Изп=18,401; Измм=11,231; Имат=4,795; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=220,8*1,15; ЭММ=14,53*1,25; ЗПм=0,63*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; 10-01-035-01; Деревянные конструкции	ТЕР10-035-01 1 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	100 п. м	0,098	4488,98	253,92	,16	0,79	3070, 34	457,89	19,99	1,42	1981,56
4.1	4.1	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	101-2911	м	9,8	382,28				3746, 34				
5	5	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Изп=18,401; Измм=12,328; Имат=4,342; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); р58-20-01; Крыши, кровли при ремонте	ТЕРр58-20-01 (0)	100 м	0,09	2595,35	431,49	5,7	1,26	2445, 78	714,59	6,32	2,09	843,37
5.1	5.1	Строительный мусор	509-9900	т	0,020 16	0				0				
6	6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	ТЕР15-01-050-0 4	100 м2 обл ищ вк и	0,132 3	2758,52	2147,96	59,04	1,58	1178 1,81	5229,11	86,77	3,85	343,38

[illegible]





[illegible]

68870	23403,72	1887,81	581,61	13073,19
16				



Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого			68870,16	23403,72	1887,81	581,61	13073,19	120,6	2,01
Итого по неучтенным материалам			85975,18	0	0	0	85975,18	0	0
Итого			154845,34	23403,72	1887,81	581,61	99048,37	120,6	2,01

№2														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Затаривание строительного мусора в мешки	ТЕРр69-15-01	1 т	0,508 24	26,65	9,05	0	0	260,18	84,64	0	0	67,2
		Изн=18,401; Имам=7,513; НР=78%; СП=50%; Прочие р69-15-01; Прочие ремонтно-строительные работы	(0)											
ИТОГО:										260,18	84,64	0	0	67,2

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого			260,18	84,64	0	0	67,2	0,52	0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.



Итого			155105,52	234488,36	1887,81	581,61	99115,57	121,12	2,01
НДС		18%	27918,99	0	0	0	0	0	0
Итого			183024,51	23488,36	1887,81	581,61	99115,57	121,12	2,01

Коэффициент снижения: 0,9899999999382

Итого по акту выполненных работ №2 с учетом коэффициента снижения 181 194,26 руб. (сто восемьдесят одна тысяча сто девяносто четыре рубля двадцать шесть копеек), в т.ч. НДС (18%) 27639,80 руб. (двадцать семь тысяч шестьсот тридцать девять рублей восемьдесят копеек)



Заказчик (Генподрядчик)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик)

М.П.

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Смеш

Смеш С.И.

